



Abbildung: Die Abbildung links zeigt einen intakten Sprühkopf, rechts einen Sprühkopf nach Manipulation. (Foto © AMK)