



Abbildung 1: Reklamationsmuster mit Rissbildung an der Spritzenverbindung infolge Überdrehens beim Verschrauben



Abbildung 2: Foto aus der Gebrauchsinformation unter dem Abschnitt „Stellen Sie sicher, dass das Arzneimittel zwischen beiden Spritzen hin- und her fließt“ (Foto © Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S. A.)