Abbildung: Vial mit Auffälligkeiten an der Verbördelung (links) sowie Vial mit abgelöster Bördelkappe (rechts), (Foto © AMK)