



EurimPharm Arzneimittel GmbH • EurimPark 8 • D-83416 Saaldorf-Surheim

An alle Apotheker*Innen

Saaldorf-Surheim, 06.03.2024

☎ 08654/7707-0 • 📠 08654/7707-102
info@eurim.de • eurimpharm.com

Spiriva Respimat 2,5 Mikrogramm Lösung zur Inhalation „EurimPharm“: möglicherweise defekter Dosiszähler bei den Chargen E63130, E61076, E37319A, E34980DA und E34980D

Sehr geehrte Apotheker*Innen,

EurimPharm Arzneimittel GmbH möchte Sie in Absprache mit der zuständigen Überwachungsbehörde, der Regierung von Oberbayern über einen potenziell defekten Dosiszähler bei fünf Chargen unseres Produktes „Spiriva Respimat 2,5 Mikrogramm Lösung zur Inhalation“ informieren.

Laut Originalhersteller, **kann** nach Verabreichung von etwa 10 Hüben der Dosiszähler bei einer Restanzeige von etwa 50 Hüben stecken bleiben. Ebenso wird der Respimat danach, nach dem Verabreichen von 60 Dosen, nicht gesperrt. Trotz des Fehlers wird eine korrekte Menge an Arzneimittel in der gewohnten Art und Weise vom Inhalator abgegeben. Die gewohnte Wirkweise des Produktes ist nicht vom beschriebenen Fehler betroffen.

Gemäß der Ursachenanalyse ist nur eine limitierte Anzahl von Packungen der Chargen E63130, E61076, E37319A, E34980DA und E34980D potenziell vom beschriebenen Defekt betroffen.

Wir bitten Sie, Ihre Patient*innen über die Möglichkeit des vereinzelt auftretens des Defektes bei Spiriva Respimat zu informieren.

Für etwaige Reklamationen kontaktieren Sie bitte unsere Retourenabteilung unter vretouren@eurim.de bzw. unseren Kundenservice unter der Telefonnummer **0800 5000 250**.

Mit freundlichen Grüßen,

EurimPharm Arzneimittel GmbH

Geschäftsführer:
Dr. Friederike Hrubesch-Mohringer
Michael Jaeger

Registergericht Traunstein
HRB 13886
USt-ID-Nr.: DE813282713

HypoVereinsbank Traunstein
IBAN: DE89 7102 2182 0003 6141 66
SWIFT(BIC): HYVEDEMM453