



Abbildung: Fentanyl-haltiges Matrixpflaster mit Kristallbildung am oberen und unteren Rand; im vorliegenden Fall bestätigte die Firma keinen Qualitätsmangel (Foto © AMK)