

Wichtige Produktinformation


HyQvia – Fehler in der gedruckten Packungsbeilage

Ch.-B.: siehe Tabelle

Artikelnummer	1503680	1503681	1503682	1503683	1503684
PZN	10003258	10003264	10003270	10003287	10003293
Chargen	LE16N055AB LE16N055AH LE16N187AD	LE16N073AB LE16N077AB LE16N077AJ LE16N219AC	LE16N194AB LE16N194AE LE16N194AH LE16NA55AB LE16NA55AE LE16P083AB	LE16N202AB LE16N202AJ LE16N242AC LE16N242AG LE16NC92AE	LE16N134AC LE16N134AE LE16N263AH

Die Firma Baxter Deutschland GmbH, 85716 Unterschleißheim, bittet um folgende Veröffentlichung:

„Die Baxter Deutschland GmbH informiert Sie hiermit über einen Fehler in der gedruckten Packungsbeilage zu HyQvia. Es handelt sich um eine Unstimmigkeit zwischen einer Abbildung und dem dazugehörigen Text im Abschnitt zur Anwendung des Präparats (Abschnitt 6). Der Text in Abschnitt 6 ist korrekt; in der Abbildung wird jedoch die Durchstechflasche mit dem Immunglobulin statt mit der rekombinanten humanen Hyaluronidase (HY) vorbereitet. Die folgende Abbildung dient zur Verdeutlichung:



Wir bitten Sie, HyQvia weiterhin zu verwenden. Die beschriebene Unstimmigkeit hat keinerlei Auswirkungen auf das Präparat an sich. Da lediglich die Abbildung fehlerhaft ist, der zugehörige Text hingegen korrekt und auf den Etiketten der Durchstechflaschen die korrekte Infusionsreihenfolge angegeben ist, gab es bislang keine Meldungen darüber, dass die Unstimmigkeit Folgen gehabt hätte. Zudem wurden keine unerwünschten Ereignisse in diesem Zusammenhang beschrieben. Baxter hat bereits veranlasst, die Unstimmigkeit zu beheben. Die Behörden wurden informiert. Wenn Sie HyQvia in Ihrem Hause oder an andere Einrichtungen

weitergegeben haben, leiten Sie diese Information bitte entsprechend weiter. Sollten sich aus diesem Schreiben weitere Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an die Baxter Deutschland GmbH unter der Telefonnummer: **089-31701-0**, Faxnummer: **089-31701-177** oder per E-Mail: info_de@baxter.com.