



Abbildung: Ansicht eines defekten Trulicity® Fertigpens der Charge D187396 mit abgezogener grauer Schutzkappe (links im Bild). Im Pengehäuse befindet sich noch der Nadelschutz (Bildmitte), der beim Abziehen der Schutzkappe hätte mit entfernt werden sollen.
Foto: Quelle AMK